

# リチウムポリマー電池の回収、交換についてのお願い

日頃より、当社製品をご愛顧いただき厚くお礼申し上げます。

この度は多大なるご迷惑をお掛けすることを謹んでお詫び申し上げます。

当社は、製品の品質について十分な配慮をしてきたつもりでしたが、外注部品の一部に品質を保証できないものがあることが判明し、対象製品の回収、交換をお願いすることにいたしました。対象となる型番の製品をご使用の場合は、直ちに使用を中止して当社(株式会社空調服 〒335-0015 埼玉県戸田市川岸3-2-5 TEL:048-447-3346)に返送、交換していただきますようお願いいたします。

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願い申し上げます。

## 1. 回収対象製品

型番	ロット番号
LP-PRO II	全て
LP-PRO III	・ P100101XXX~P100731XXX (2010年1月1日~7月31日に製造されたものが対象です) ・ 判読不明なもの (P100801XXX以降は対象外です)

ロット番号の見方  
**P100101XXX**  
□□□□□  
年 月 日 通し番号

※2010年1月1日に製造されたことを表しています。



(各種調査の結果、LP-MINI、LP-PRO、LP-PROA、LP-PROIIIのP100801XXX以降、につきましては全く問題ありませんのでご安心してご使用ください)

## 2. 回収交換方法

[回収交換用紙](#)に、所定事項をご記入いただき、対象製品の電池本体と合わせて弊社宛着払いにてご返送ください。弊社に到着後、現在販売中の日本メーカー製のリチウムイオンバッテリーセット RD9340 と交換させていただきます。なお回収交換が集中した場合には交換品の発送に遅れが生じる場合がございますがご容赦願います。

## 3. 不具合内容と取扱注意

今秋にリチウムポリマー電池 LP-PROIIIで発火事故が1件発生しました。2009年~2010年に販売したリチウムポリマー電池、LP-PRO IIの全部、LP-PRO IIIの一部に同じメーカーのセル部品が使われております。

このセルは、絶縁抵抗が低下して、使用中、充電中、充電後の保存中に出火する恐れがありますので、直ちにご使用を中止して、当社までご返品ください。当社への返品が間に合わない場合には、火災の危険のないところに保管場所を移してください。なお放電させてしまえば発火する問題は起こりません。

## 4. 交換用電池の仕様 (詳細は、別紙資料をご参照ください。)

交換用の電池は、現在販売を行っているリチウムイオンバッテリーセット RD9340 です。下記は交換用電池との仕様の対比を記します。なお連続使用時間、電圧など電気的仕様はほぼ同一です。

型番	使用セル	外寸(mm)	重量(g)
LP-PRO II LP-PRO III	中国 B 社製	W75・D21・H86	190
RD9340	日本社製	W80・D24・H103	255

お問い合わせ先電話番号 TEL:0570-009229 (空調服サービスセンター)

なおお問い合わせが集中し、つながりにくくなる場合がございます。

平成 23 年 12 月 埼玉県戸田市川岸 3-2-5 株式会社空調服 代表取締役社長 市ヶ谷弘司